

<b>Artikel</b>	<b>Nr. Produktbeschreibung</b>
<b>MainBoards</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 GigaByteGA-5AX F1, AWARD BIOS, AMD K6-2 450 MHz, Ali-Chipsatz, 3*SDRAM mit 2*128MB bestückt, ATX-Netzteil</li> <li>2 GigaByte GA-586 TX3, Sockel 7, Intel Cyrix 200 MHz, Intel Chipsatz, 2*EDO, 3*SDRAM, 4*PCI, 4*ISA, DIN-Tastatur, AT-Netzteil</li> <li>3 GigaByte GA-586 HX rev.1.55, Sockel 7, Intel 166MHz, Intel Chipsatz, 6*EDO-RAM 4*PCI, 4*ISA, DIN tastatur, AT-Netzteil</li> <li>4 MB 4D33/50NR-02, 486´er, ASI VESA BUS 486, 4*EDO RAM, DIN Tastatur, AT-Netzteil</li> <li>5 MSI KT3 ultra 2 (MSI 6380E), AMI BIOS, Sockel A (462), VIA Apollo KT333 Chipsatz, 6*USB 2, Bluethoos, Realtek ALC650 5.1 Sound o.b., AT)</li> </ol>
<b>CPU's</b>	Intel, diverse ältere
<b>RAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 DDRAM, 256MB, 333MHz</li> <li>2 DDRAM, 256MB, 400MHz</li> <li>3 SDRAM, 2*128MB, 100MHz</li> <li>4 SDRAM, 2*32MB, 100MHz</li> <li>5 EDORAM, 4*1MB</li> <li>6 EDORAM, 2*8MB</li> <li>7 EDORAM 30Pin, 8*4MB</li> <li>8 EDORAM 30Pin, 4*?MB</li> <li>9 EDORAM 72Pin, 1*?MB</li> </ol>
<b>FDD</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 5* FDD, FDD</li> </ol>
<b>HDD</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ???, 10G, IDE, ATA 100</li> <li>2 Seagate ST 310014ACE, 10G, IDE, ATA 100</li> <li>3 BigFoot, 6GB, IDE, ATA 100</li> <li>4 Quantum, FireBall1,2G, IDE, ATA 100</li> <li>5 WD Caviar 31000, 1G, IDE, ATA 66</li> <li>6 WD Caviar 2540, 540MB, IDE, ATA 66</li> <li>7 Maxtor 7213A1, 212MB, IDE, ATA 66</li> <li>8 Seagate ST 3120A, 106MB, IDE, ATA 66</li> <li>9 Seagate ST 9144A, 120MB, 2,5", ???</li> </ol>
<b>CDROM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 44fach</li> <li>2 40fach</li> <li>3 32fach</li> <li>4 3* ?fach</li> </ol>
<b>BandLaufwerke</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 IOMega, Tape 250MB mit 5 Kassetten, FDD</li> </ol>
<b>GrafikKarten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ATI Rage 128 Pro, 32MB SDRAM, AGP 4</li> <li>2 ATI Expert 2000 R128P ultra, 32MB SDRAM, AGP 4</li> <li>3 Diamond Viper V550, 16MBSDRAM, AGP 2</li> <li>4 Daytona 64T AGP, 8MB, AGP 2</li> <li>5 SIS 6326, 4MB, PCI</li> </ol>

	6 S3 Virge/GX, 4MB, PCI
	7 Matrox MGA-Mil/4! 305 Power Graphics, 4MB, PCI
	8 Miro alliance semiconductor, Promotion 6410, 4MB, PCI
	9 Targa TU Tseng ET4000 AX, 1MB, ISA
	10 Realtek Quadtel, 1MB, ISA
	11 Oti VGA, 1MB, ISA
<b>SoundKarten</b>	1 Aztech PCI168 AP(W), PCI
	2 Terratec Promedia TT SOLO 1-N, ver.1, PCI
	3 Diamond DT 0297F, ISA
	4 Atztech MM Pro 16III S+PNP BP, ISA
	5 Terratec TT1816-N ver.1.0, ISA
<b>NetzwerkKarten</b>	1 RTL 8139C, PCI
	2 8* 3COM, Etherlink III, 10MB, 3C5098-C, ISA
	3 AT-2000U, RTL8019AS, 10MB, ISA
	4 UMC UM 9007F, 10MB, ISA
<b>SCSI Adapter</b>	1 Adaptec 1505AE/AI, ISA
<b>ser./par. Karten</b>	1 UMC 3292U rev. C.2., ISA
	2 ASP V216, ISA
	3 WinBond W86C450/451, ISA
	4 SIS VL-400GW-VI, VESA
<b>Modems</b>	1 2* GSM-Modem Card, ver. 7.02, PCMCIA 2, Kabel, Handbuch, Software, Netzteil, orig.Verpackung
	2 AMR Modem, ver. 1.2, PCI 130W, AMR
	3 extern, ZOOM V.34, seriell, Netzteil
	4 extern, 3COM US Robotics, 56K message modem, seriell, Netzteil
	5 extern, US Robotics sportstar flash, 56K, seriell, Netzteil
<b>ISDN-Karten</b>	1 Atztech MDDP 3858 SP-W, PCI
<b>Router</b>	1 Speed Stream, Mod 5851, S-DSL, 4*Ethernet, Netzteil eingebaut
<b>Monitore</b>	1 EyeSync CT 151A, TFT, 15"
	2 N.N. TCO 99, 15",
	3 IBM CGA 640*480, 14"
<b>Tastaturen</b>	1 2* MS-Tech LT 300, klein Laptop look like, programmierbar, PS 2, neu orig.Verpackung
	2 MS-Tech LT 900, groß, programierbar, PS 2, neu orig.Verpackung
	3 3* Fujitsu Mod. FKB 8720, PS 2
	4 Cherry Mod. RS 6000 M, PS 2
	5 Genius Mod. K 7000, PS 2
	6 Chikony Mod KB 5916, DIN Stecker

	7 IBM 1988, DIN Stecker
<b>Mäuse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Mitsumi, 3 Tasten, Scrollrad, optisch, PS 2, USB, neu orig.Verpackung</li> <li>2 Logitech M-S61, 3 Tasten, Scrollrad, PS 2</li> <li>3 Genica GN-115, 3 Tasten, Scrollrad, PS 2</li> <li>4 4* 3 Tasten, 2* Genius, Logitech,, Highscreen, müssen alle gesäubert werden</li> </ul>
<b>Joysticks</b>	1 MicroSoft SideWinder 3D Pro
<b>Print Server</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 HewlettPackard JetDrive 600N, intern, einbau in 3,5"FDD Schacht, orig.Verpackung</li> <li>2 Intel Netport Express, Pro Print Server, extern, Par. Kabel, Handbuch, Software, Netzteil, orig.Verpackung</li> </ul>
<b>Spiele-Console</b>	1 MBO Tele-Ball VI Color, BJ. 1978, 2 Spieler, 8 Spiele, original Handbücher, neuwertig (ein echter NostalgieSchatz)
<b>Gehäuse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ATX klein</li> <li>2 2*AT gross</li> </ul>
<b>Netzteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 INC LC-300ATX, 300W, 1*FDD, 4*HDD, kurze Kabel, ATX</li> <li>2 King Year KYP-230 ATX, 115W, 2*FDD, 4*HDD, kurze Kabel, ATX</li> <li>3 Enhance P515F, 150W, 2*FDD, 2*HDD, kurze Kabel, AT mit Schalter</li> <li>4 Seventeam ST-200 WHT, 200W, 2*FDD, 3*HDD, kurze Kabel, AT mit Schalter</li> <li>5 Fujitsu ?, 145W, 2*FDD, 3*HDD, kurze Kabel, ATX</li> <li>6 Fujitsu ?, 115W, 2*FDD, 3*HDD, kurze Kabel, ATX</li> </ul>
<b>Kabel</b>	1 Monitor, HDD, FDD, Seriell, Paralell, Strom, und und und
<b>komplett PC´s</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Fujitsu T-Bird, MSI 6119, PII-350, CDROM 40fach</li> <li>2 Fujitsu Trend, MSI 6119, PII-350,</li> <li>3 Medion, MSI Board, PII-266, HDD 5GB, CDROM</li> </ul>
<b>LaserDrucker</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Brother HL 1660e, NetzwerkDrucker, komplett, braucht neuen Toner</li> <li>2 Brother HL 630, komplett, druckbereit</li> <li>3 HP Serie II, komplett, braucht neuen Toner</li> </ul>
<b>TintenStrahlDrucker</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Epson Sytlus Color 800, FarbPatronen = 1 x schwarz, 5 x Farbe (neu original verpackt), Netzteil defekt</li> <li>2 Epson Stylus Color 600, FarbPatronen = 1 x schwarz, 5 x Farbe (neu original verpackt), druckbereit</li> <li>3 Canon BJC 250, FarbPatronen fehlen</li> <li>4 Lexmark all-in-one Z74/75, original Treiber und Handbücher, Netzteil und FarbPatronen fehlen</li> </ul>